

LIFE-GOODSTREAM

God Ekologisk Status i en jordbrukså

- introduktion av Integrerade Skyddszoner i ett holistiskt perspektiv

Plats:

Trönningeån strax söder om Halmstad

33 km² avr. område, 50 % åkermark, 42 % skog, 8 % urbana miljöer

Problem:

Måttlig ekologisk status (närlingsämnen, vandringshinder)

Översvämningar i Trönninge samhälle

Låg biologisk mångfald i och längs med ån

Möjliga lösningar:

Integrerade Skyddszoner

Nivåvåtmarker

Optimalt konstruerade våtmarker

Dagvattendamm + omläggning av dagvattenrör i Trönninge

Kreotoper (anlagda biotoper/livsmiljöer)

Holkar (fåglar, fladdermöss, insekter)

Borttagning av vandringshinder

www.goodstream.se

john.strand@hushallningssallskapet.se

lisa.feuerbach-wengel@hushallningssallskapet.se

peter.feuerbach@hushallningssallskapet.se

